

AIRPRO® モバイルソリューション


クイックスタート ガイド

AirPro モバイルソリューションをお買い上げいただきありがとうございます。詳しい情報は www.tsi.com/AirPro をご覧ください。


製品を取り出し確認




付属の電池を装着 (必要なら充電)



プローブを装着 (AirPro 500 のみ)



電源をオンにする

	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>	<p style="text-align: center;">●</p>
	<p>電源表示 緑 = バッテリー充電 OK</p>	<p>Bluetooth 接続表示 点滅 = 発信中</p>	<p>充電表示 オン = バッテリー充電中</p>
	<p>赤 = バッテリー残量が少なくなっています</p>	<p>点灯 = 接続中</p>	<p>オフ = バッテリーが充電されていません</p>



- AirPro モバイルは <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> からダウンロードできます (iOS)。
- AirPro モバイルは <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> からダウンロードできます (android)。
- アカウントは <https://my.tsi.com> で作成できます



返品

この製品を返品する場合は、<http://rma.tsi.com> の「返品承認書 (Return Merchandise Authorization)」に記入するか、TSI に電話で返品方法をお尋ねください。電話番号は 1-800-874-2811 (米国)、(651) 490-2811 または 001 651 490-2811 (海外) です。

安全のための注意事項



警告

AP500 および AP800 ワイヤレス空気速度計測器は、発火・爆発防止機能を備えた充電式リチウム電池を使用しています。この製品には TSI 製の電池 (部品番号 800532 のみ) をご使用ください。他の電池や充電式以外の電池を使用しないでください。リチウム電池の廃棄方法は必ず地域の規制に従ってください。

TSI 社はこの Bluetooth Low Energy テストおよび計測器が指令 2014/53/EC に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は www.tsi.com/AirPro-CE-DOC に掲載しています。

TSI 社は AirPro 製品ソリューションに関連した仮特許を出願中です。
詳しい情報は TSI 社のウェブサイトをご覧ください : <http://www.tsi.com/patents/>.



TSI Incorporated – 詳しい情報は www.tsi.com をご覧ください。

米国 電話: +1 800 874 2811
イギリス 電話: +44 149 4 459200
フランス 電話: +33 1 41 19 21 99
ドイツ 電話: +49 241 523030

インド 電話: +91 80 67877200
中国 電話: +86 10 8219 7688
シンガポール 電話: +65 6595 6388

