AIRPRO® モバイル ソリューション

クイックスタート ガイド

AirPro モバイルソリューションをお買い上げいただきありがとうございます。詳しい情報はwww.tsi.com/AirPro をご覧ください。







電源をオンにする			
AirPro® 0.218 inH ₂ O inH ₂ O inH ₂ O	•	•	•
	電源表示	Bluetooth 接続表示	充電表示
	緑 =	点滅 =	オン =
	バッテリー充電 OK	発信中	バッテリー充電中
	赤 =	点灯=	オフ =
	バッテリー残量が少な	接続中	バッテリーが充電され
	くなっています		ていません



- AirPro モバイルは https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8 からダウンロードできます(iOS)。
- AirPro モバイルは https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor からダウンロードできます(android)。
- アカウントは https://my.tsi.com で作成できます



返品

この製品を返品する場合は、<u>http://rma.tsi.com</u> の「返品承認書 (Return Merchandise Authorization)」に 記入するか、TSI に電話で返品方法をお尋ねください。電話番号は 1-800-874-2811 (米国)、(651) 490-2811 または 001 651 490-2811 (海外)です。

安全のための注意事項



警告

AP500 および AP800 ワイヤレス空気速度計測器は、発火・爆発防止機能を備えた充電式 リチウム電池を使用しています。この製品には TSI 製の電池(部品番号 800532 のみをご 使用ください。他の電池や充電式以外の電池を使用**しない**でください。リチウム電池の 廃棄方法は必ず地域の規制に従ってください。

TSI 社はこの Bluetooth Low Energy テストおよび計測器が指令 2014/53/EC に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は www.tsi.com/AirPro-CE-DOC に掲載しています。

TSI 社は AirPro 製品ソリューションに関連した仮特許を出願中です。 詳しい情報は TSI 社のウェブサイトをご覧ください:http://www.tsi.com/patents/.



TSI Incorporated – 詳しい情報は <u>www.tsi.com</u> をご覧ください。

米国 電話: +1 800 874 2811 インド 電話: +91 80 67877200 イギリス 電話: +44 149 4 459200 中国 電話: +86 10 8219 7688 フランス 電話: +33 1 41 19 21 99 シンガポール 電話: +65 6595 6388 ドイツ 電話: +49 241 523030

P/N 6010695 (JP) Rev. A (2017 年 3 月 20 日) ©2017 TSI Incorporated 米国にて印刷

