

AIRPRO® 移動 解決方案


快速入門指南

感謝您購買 AirPro 移動解決方案。有關更多資訊，請訪問我們的線上網址 www.tsi.com/AirPro。

移除並確認設備

		
AP500 型	AP800 型	VTH-A、VTH-S、VT-AVT-S 或 TH-S 型

安裝隨附的電池（如有必要請充電）



安裝探頭（僅限 AP500）



打開儀器電源

			
	電源指示燈	藍牙連接指示燈	充電指示燈
	綠色 = 電池電源正常	閃爍 = 連接中	燈亮 = 電池正在充電
	紅色 = 電池電量低	穩定 = 已連接	燈滅 = 電池未充電



- AirPro 移動應用從 <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> 下載，供 iOS 系統使用。
- AirPro 移動應用從 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> 下載，供 Android 系統使用。
- 並且可以在 <https://my.tsi.com> 創建一個使用帳戶。



退貨服務

要退回儀器，請在 <http://rma.tsi.com> 上填寫“退回商品授權”(Return Merchandise Authorization) 表，或致電 TSI 公司 1-800-874-2811 (美國)、(651) 490-2811 或 001 651 490-2811 (國際)，以瞭解具體退貨說明。

安全與合規



警告

AP500 和 AP800 無線空氣測速儀使用可充電鋰離子電池，具有防火和防爆危險的內置保護。這部儀器僅能使用 TSI 提供的電池（部件號 800532）。請勿使用替代或非充電電池。請按照所在區域的合規要求處理廢棄的鋰離子電池。

TSI 公司在此聲明本藍牙低功耗測試和測量儀器符合 Directive 2014/53/EC 規定。符合性聲明可在 www.tsi.com/AirPro-CE-DOC 上查找。

TSI 擁有與 AirPro 產品解決方案相關的臨時專利申請：
有關詳細資訊，請參閱 TSI 網站：<http://www.tsi.com/patents/>。



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI 公司- 訪問我們的網站 www.tsi.com 瞭解更多資訊。

美國電話：+1 800 874 2811
英國電話：+44 149 4 459200
法國電話：+33 1 41 19 21 99
德國電話：+49 241 523030

印度電話：+91 80 67877200
中國電話：+86 10 8219 7688
新加坡電話：+65 6595 6388

